



Sind Ihre Verbandskästen auf dem neuesten Stand?

Ende letzten Jahres wurden die DIN-Normen für Verbandskästen aktualisiert!

Unter anderem müssen jetzt auch Gesichtsmasken (nach DIN EN 14683) sowie Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut vorgehalten werden. Die Anzahl richtet sich nach Größe und Art des Verbandskastens. Die DIN unterscheidet hier zwischen ...

- Kfz-Verbandskasten (DIN 13164),
- kleinem Betriebsverbandkasten (DIN 13157) und
- großem Betriebsverbandkasten (DIN 13169).

Im Rahmen dieser Aktualisierungen wurden auch die erforderlichen Mengen an Pflastern erhöht. Die DGUV* – Fachbereich Erste Hilfe – hat hierzu eine Meldung herausgebracht und die Änderungen in einer Liste farblich hervorgeben. So haben Sie schnell einen Überblick:

* Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.



Der kleine Keil, der Menschenleben riskiert!

Achtung: Rauch- und Brandschutztüren sind i. d. R. selbstschließend, das heißt, sie schließen sich im Brandfall automatisch.

Daher dürfen diese **Türen keinesfalls mit Keilen** oder anderen Gegenständen **offengehalten** werden! Nur durch das schnelle, automatische Schließen der Türen kann die Ausbreitung von Feuer, Hitze und Rauch auf anliegende Bereiche im Ernstfall verhindert bzw. verzögert werden und dadurch die Rettung von Personen aus dem Gebäude ermöglichen! Nutzen Sie daher für Brandschutztüren, die aus besonderem Grund im Regelfall geöffnet bleiben sollen, ausschließlich dafür vorgesehene Feststellanlagen. Sie schließen die Türen im Brandfall automatisch.

Jeder Betreiber ist dafür verantwortlich, dass sämtliche Brandschutztüren einwandfrei funktionieren und alle notwendigen Arbeiten (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) regelmäßig von qualifizierten Sachkundigen durchgeführt werden. Was Sie dazu wissen sollten, haben wir kompakt für Sie zusammengefasst. Schauen Sie gleich mal hinein!



Juni 2021: Hagelniederschlag zerstört 82 Lichtkuppeln einer Produktionshalle innerhalb weniger Sekunden

Die Hagelsaison 2022 steht vor der Tür. Das sollten Sie dazu wissen ...

Noch nie waren die Schäden durch Hagel und Unwetter so hoch wie im vergangenen Jahr. Das mussten viele Betriebe mit Rauch- und Wärmeabzugsgeräten (kurz: RWA-Geräten) bitter spüren.

- Wie geht es nach einem Hagelschaden für Ihren Betrieb weiter?
- Wie können Sie Ihre Lichtkuppeln und RWA-Geräte vor künftigen Hagelschäden besser schützen?
- Welche Chancen liegen in einer notwendigen RWA-Sanierung?

Wir haben die Sanierung der 82 zerstörten Lichtkuppeln und RWA-Geräte von der Bestandsaufnahme über den Sanierungsprozess bis zur abschließenden Abnahme durch den VdS-Sachverständigen für Sie begleitet. Lesen Sie, wie wichtig regelmäßige Anlagenwartung ist, worauf es bei einer Sanierung ankommt und wie erneute RWA-Schäden verringert werden können.

Mit freundlichen Grüßen



Minimax Mobile Services GmbH

Zentralvertrieb

Wilhelm-Bergner-Str. 15

21509 Glinde, Deutschland

E-Mail: zentralvertrieb@minimax.de

Telefon: +49 40-251966-66

URL: www.minimax-mobile.com

=====

Rechtliches / legal information

=====

Minimax Mobile Services GmbH

Sitz der Gesellschaft: Bad Urach

AG Stuttgart HRB 780595

Geschäftsführer: Roland Stephan

=====

Folgen Sie Minimax Mobile Services auf
[LinkedIn](#), [XING](#), [Facebook](#) und [YouTube](#)!