

MINIMAX



Gültig ab dem **1.06.2010**; auf **Qualitätshandfeuerlöscher** der Marke MINIMAX mit einer Füllmenge von 3 bis 12 Kilogramm / Liter gemäß unseren Garantiebedingungen.



Feuerlöscherlangzeitgarantie

Mit dem Kauf eines Qualitätshandfeuerlöschers der Marke „MINIMAX“ mit einer Füllmenge von 3 bis 12 Kilogramm / Liter, garantieren wir Ihnen, dass an diesem Feuerlöscher keine Durchrostung von innen nach außen auftreten wird.

Diese Garantie gilt für einen Zeitraum von 12 Jahren ab Kaufdatum Ihres Feuerlöschers und richtet sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Garantie Voraussetzungen:

Diese Feuerlöscherlangzeitgarantie gilt in Ergänzung der gesetzlichen Gewährleistungsregelungen bis zu 12 Jahre für alle mit dieser Garantie verkauften Qualitätshandfeuerlöscher immer unter der Voraussetzung, dass ab dem zweiten Jahr nach Auslieferung die Instandhaltung der Geräte nach Herstellervorgaben durch die Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG bzw. einer von ihr autorisierten Fachwerkstatt ausgeführt wird. Die letzte Instandhaltung darf zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme nicht länger als zwei Jahre zurückliegen.

Ausschlusskriterien:

Die Feuerlöscherlangzeitgarantie kann nicht in Anspruch genommen werden, wenn Schäden...

- auf Unfall, äußere Einwirkungen (zum Beispiel Kollisionen, Steinschlag) oder mangelnde Pflege und/oder Umwelteinflüsse zurückzuführen sind,
- durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Betreibers, des Benutzers, oder durch Dritte entstanden sind,
- durch Veränderungen am Löscher oder den Einbau von Löscherteilen verursacht wurden, die die Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG nicht genehmigt hat,
- durch nicht nach Herstellervorgaben durchgeführte Reparaturen, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten entstanden sind,
- durch Einsatz in Manövern, Katastropheneinsätzen oder ähnlichen Ereignissen entstanden sind,
- auf Kriegereignisse, innere Unruhen, Erdbeben oder andere Fälle höherer Gewalt (hierunter sind auch wetterbedingte Probleme zu verstehen) zurückzuführen sind,
- darauf zurückzuführen sind, dass die Reparaturempfehlungen des die Instandhaltung durchführenden Sachkundigen anlässlich des Instandhaltungsservices nicht befolgt wurden,
- durch Mängel entstanden sind, die dem Käufer bekannt waren und von diesem nicht unverzüglich durch einen Sachkundigen gemäß Herstellervorgaben beseitigt worden sind.

Bad Urach, Juni 2010

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG

Minimaxstraße 1 · D-72574 Bad Urach

Tel.: +49 (0)7125 154-0 · Fax: +49 (0)7125 154-100

mobile@minimax.de · www.minimax.de

www.minimax-mobile.com