



MINIMAX

MOBILE SERVICES

Verbot fluor- / PFAS-haltiger Schaumlöschmittel in Feuerlöschern

UMRÜSTUNGSMÖGLICHKEITEN

für Ihre Minimax-Schaum-Tuben-Feuerlöscher der Produktreihe ab Bj. 07/2018



► Schaum fluorhaltig → wässrige Lösung (fluorfrei)

Umrüstung durch Entfernung der Tube mit fluorhaltigem Schaumkonzentrat. Der Schaum-Tuben-Feuerlöscher wird dadurch zu einem Feuerlöscher mit wässriger Lösung (ohne Tube). Je nach Gerätetyp steht dafür folgende Möglichkeit zur Verfügung:

<p>Schaum-Tuben-Feuerlöscher WX-green fluorhaltig</p>	→	<p>Feuerlöscher mit wässriger Lösung WHX fluorfrei</p>
<ul style="list-style-type: none"> Entfernung + Entsorgung der Tube mit fluorhaltigem Löschmittelkonzentrat Einbau eines Flatterventils Anpassung des Typschilds 		<p>Gesamt-Löschleistung unverändert: 6 Liter: 10 LE → 10 LE 9 Liter: 12 LE → 12 LE</p> <p>Brandklasse reduziert sich von A/B → A</p>
<p>Schaum-Tuben-Feuerlöscher WX-green+ fluorhaltig*</p>	→	<p>Feuerlöscher mit wässriger Lösung WHX fluorfrei</p>
<ul style="list-style-type: none"> Entfernung + Entsorgung der Tube mit fluorhaltigem Löschmittelkonzentrat Einbau eines Flatterventils Austausch des Löschmittels Anpassung des Typschilds 		<p>Gesamt-Löschleistung wird erhöht: 6 Liter: 6 LE → 10 LE 9 Liter: 9 LE → 12 LE</p> <p>Brandklasse reduziert sich von A/B → A</p>

► Schaum fluorhaltig → Schaum fluorfrei

Umrüstung durch Austausch der Tube mit fluorhaltigem Schaumkonzentrat gegen eine Tube mit fluorfreiem Schaumkonzentrat:

<p>Schaum-Tuben-Feuerlöscher WX-green fluorhaltig</p>	→	<p>Schaum-Tuben-Feuerlöscher WDX fluorfrei</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ersatz der Tube mit fluorhaltigem Löschmittelkonzentrat durch fluorfreie Tube Austausch der 60-g-Treibgasflasche gegen eine größere Version Tausch von Düse + Schlauchhalter Anpassung des Typschilds 		<p>Löschleistung vorher/nacher: 6 Liter: 10 LE → 10 LE (A-Brand) 9 LE (B-Brand) 9 Liter: 12 LE → 12 LE</p> <p>Brandklassen unverändert A + B</p>

[LE = Löschmitteleinheiten]

Achtung! Voraussetzung für die Umrüstung: Die enthaltene Tube ist nicht beschädigt und das Gerät wurde noch nicht ausgelöst.

* ab Baujahr 2016